

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Фитинги Remaks для тормозных систем серия RKS

Общая информация

Производитель: Remaks

Тип: Пневматические фитинги для тормозных систем

Серия: RKS

Основные технические характеристики серии

Параметр	Значение
Рабочее давление	до 25 бар
Рабочая температура	от -40°C до +120°C
Рабочая среда	Сжатый воздух, Вакуум
Материал уплотнения	NBR / EPDM
Материал корпуса	Никелированная латунь / Сталь
Положение при монтаже	Любое

1. Прямые фитинги (RKS.R51)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R51.0008	R1/8	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0009	M12x1	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0010	R1/4	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0011	M12x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0012	R3/8	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0013	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0015	M22x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0027	M12x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0030	R1/4	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0031	M14x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0032	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0033	R3/8	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0034	R1/2	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум

RKS.R51.0035	M22x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0043	M16x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0045	M22x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0046	M26x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R51.0052	M10x1	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум

2. Соединители прямые (RKS.R52)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R52.0002	трубка 8/6	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R52.0005	трубка 12/9	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R52.0007	трубка 15/12	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум

3. Угловые поворотные фитинги (RKS.R57)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R57.0001	M12x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0002	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0003	M22x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0004	M12x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0005	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0006	M22x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0007	M16x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R57.0008	M22x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум

4. Угловые резьбовые фитинги (RKS.R07)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R07.0002	M12x1,5	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R07.0003	M16x1,5	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R07.0004	M16x1,5	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R07.0005	M22x1,5	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R07.0006	M22x1,5	M22x1,5	Сжатый воздух, Вакуум

5. Угловые фитинги с резьбой (RKS.R54)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R54.0014	R3/8	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R54.0015	R1/2	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R54.0043	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R54.0044	M22x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R54.0046	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R54.0047	M22x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R54.0048	R1/2	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум

6. Гладкие прямые фитинги (RKS.R01)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R01.0001	1/8	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0002	M10x1	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0003	M12x1,5	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0004	1/4	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0005	M14x1,5	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0006	M16x1,5	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0007	M22x1,5	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0008	1/8	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0009	M12x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0010	1/4	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0011	M14x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0012	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0013	3/8	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум

RKS.R01.0015	M22x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0022	M12x1,5	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0023	1/4	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0024	M14x1,5	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0025	M16x1,5	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0026	M22x1,5	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0027	M12x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0030	1/4	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0031	M14x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0032	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0033	3/8	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0034	1/2	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0035	M22x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0043	M16x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0044	1/2	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0045	M22x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R01.0046	M26x1,5	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум

7. Гладкие соединители (RKS.R02)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R02.0001	трубка 6/4	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0002	трубка 8/6	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0003	трубка 9/6	трубка 9/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0004	трубка 10/8	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0005	трубка 12/9	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0006	трубка 14/10	трубка 14/10	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0007	трубка 15/12	трубка 15/12	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R02.0008	трубка 16/12	трубка 16/12	Сжатый воздух, Вакуум

8. Гладкие тройники (RKS.R03)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R03.0001	трубка 6/4	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R03.0002	трубка 8/6	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R03.0003	трубка 9/6	трубка 9/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R03.0004	трубка 10/8	трубка 10/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R03.0005	трубка 12/9	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R03.0009	трубка 8/6	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R03.0010	трубка 8/6	трубка 6/4	Сжатый воздух, Вакуум

9. Шарниры (RKS.R05 / RKS.R55)



Артикул	Подключение	Рабочая среда
RKS.R05.0001	3/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0002	M10x1	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0003	M14x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0004	1/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0005	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0006	M22x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0007	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0008	1/2	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0009	M26x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R05.0010	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0001	R1/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0002	M10x1	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0003	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум

RKS.R55.0004	R1/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0005	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0006	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0007	R3/8	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0008	R1/2	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0009	M22x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R55.0010	M26x1,5	Сжатый воздух, Вакуум

10. Заглушки (RKS.R17)



Артикул	Подключение	Рабочая среда
RKS.R17.0001	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R17.0002	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R17.0003	M22x1,5	Сжатый воздух, Вакуум

RKS.R17.0004	M14x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R17.0005	R1/4	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R17.0006	R1/2	Сжатый воздух, Вакуум

11. Клапаны сброса конденсата (RKS.R08)



Артикул	Подключение	Рабочая среда
RKS.R08.0003	R1/2	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R08.0004	M22x1,5	Сжатый воздух, Вакуум

12. Контрольные клапаны (RKS.R16 / RKS.R53)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R16.0001	M16x1,5	-	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R16.0002	M22x1,5	-	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R16.0003	M12x1,5	-	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R16.0004	R1/4	-	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R16.0005	M22x1,5	-	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R16.0008	R1/2	-	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R53.0002	трубка 8/6	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R53.0005	трубка 12/9	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум

13. Тройники (RKS.R12 / RKS.R61 / RKS.R62)



Артикул	Подключение 1	Подключение 2	Рабочая среда
RKS.R12.0001	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R12.0002	M16x1,5	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R12.0003	M22x1,5	M16x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R12.0004	M12x1,5	M12x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R12.0005	M22x1,5	M22x1,5	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R12.0008	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R61.0006	M22x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R61.0007	M22x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R61.0008	M12x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R61.0024	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R61.0025	M12x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R61.0026	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R62.0006	M12x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум

RKS.R62.0007	M22x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R62.0008	M16x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R62.0011	M22x1,5	трубка 8/6	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R62.0017	M12x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум
RKS.R62.0019	M16x1,5	трубка 12/9	Сжатый воздух, Вакуум

Применение

Фитинги Remaks для тормозных систем применяются в:

- Тормозных системах грузовых автомобилей
- Тормозных системах прицепов и полуприцепов
- Пневматических системах управления
- Компрессорных установках
- Промышленном пневмооборудовании
- Системах подачи сжатого воздуха

Преимущества

- **Широкий ассортимент:** более 150 моделей для различных задач
- **Надежность:** рассчитаны на работу в тяжелых условиях
- **Коррозионная стойкость:** никелированное покрытие
- **Универсальность:** совместимость с различными типами трубок
- **Простота монтажа:** быстрая установка и замена
- **Герметичность:** качественные уплотнения NBR/EPDM
- **Долговечность:** длительный срок службы

Рекомендации по монтажу

- Перед подключением убедитесь, что трубка обрезана ровно и без заусенцев
- Вставляйте трубку до упора в фитинг
- Затягивайте накидную гайку вручную, затем дополнительно на 1/4-1/2 оборота ключом
- Не перетягивайте гайку - это может повредить уплотнение
- Проверяйте герметичность соединений после монтажа
- Используйте трубки соответствующего размера для каждого фитинга
- Регулярно проводите техническое обслуживание пневмосистемы

Документация актуальна на 2026 год

По всем вопросам обращайтесь к официальным представителям ДАЛС "Инжиниринг"