





Код для заказа

900.18.8P

(с пневматическим управлением)



1 = Вход / манометр
2 = Выход / манометр
Р = Управление



Масса 240 г


При подаче сжатого воздуха на вход, на выходе устанавливается давление, соответствующее настройке регулятора (в диапазоне от 1 до 4 бар). После подачи управляющего сигнала (давления в порт "Р" или напряжения на электромагнитную катушку) регулятор увеличивает давление на выходе до давления на входе. Вход и выход имеют по два присоединительных отверстия для установки манометра и присоединительного фитинга. Вместо манометров могут быть установлены заглушки модели 10718 (смотрите раздел "Фитинги").

Одним из примеров их применения является работа в составе пневматических систем какого-либо зажимного механизма. При работе на низком давлении оператор вручную выравнивает предварительно зажатые детали. После того как детали точно установлены, подается сигнал управления и детали зажимаются окончательно.

Код для заказа


900.18.8E

(с электромагнитным управлением)



1 = Вход / манометр
2 = Выход / манометр

Для заказа электромагнитной катушки смотрите стр. 2-1/18.



Масса 280 г

Рабочие характеристики	Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Диапазон выходного давления	Температура		Расход при 6 барах с $\Delta p = 1$ бар	Размер присоедин. отвестия
	Отфильтрованный воздух	10 бар	1 ÷ 4 бар	мин. -5°С	макс. +45°С	650 нл/мин	G1/8"